



# IBP Boletim 01 - 02/05/2023 - 13h00 | Abertura

Chuvas RS Maio24

---

## Cenário:

Devido excesso de chuvas no RS, persistente por uma semana, as operações das associadas do IBP foram impactadas.

Segundo a meteorologia, as chuvas e instabilidade do clima devem se manter até sábado, 4/05/2024.

Área de abrangência da chuva: há relato de danos patrimoniais e de vidas em diversas localidades no Estado

<https://g1.globo.com/meio-ambiente/noticia/2024/05/02/chuvas-no-rs-entenda-as-causas-de-uma-das-piores-tragedias-climaticas-no-estado-e-por-que-a-situacao-deve-piorar.ghtml>

## Impactos:

### 1) Refinarias:

- a. REFAP: sem impacto operacional. Preocupa se as distribuidoras de combustíveis não conseguirem retirar os pedidos ocasionando potencial redução de carga da refinaria. Escoamento de escuros (OC) preocupa.
- b. Acessos à Braskem com restrição.

### 2) Bases:

- a. Bases Principais (Canoas/Esteio):
  - i. Vibra: base parada neste momento. Energia cortada por questões de segurança. Elevação do nível de águas do rio que fica ao lado da base comprometendo a operação.
  - ii. Ipiranga e Raizen: Plataformas com muita água, operando em contingência. Bombeios prejudicados pelo excesso de água no local, bombas de drenagem estão sendo utilizadas para voltar a operação normal. Sem descarga neste momento. Carregamentos apenas em situações específicas (serviços essenciais)
  - iii. Foco é não danificar equipamentos e segurança das pessoas
- b. Bases Secundárias: panorama similar às bases principais, porém operando em contingência. Operações prejudicadas pelos impactos ao entorno, acesso às instalações. Região de Santa Maria bastante impactada;

### 3) Aeroportos:

- a. Porto Alegre (POA) em atenção, fluxos alternativos em operação (via Paraná). Sem horizonte de ruptura de estoques neste momento.
- b. Aeroportos e bases aéreas do interior do RS e SC com estoque relevante e sendo atendidas em contingência (via Paraná).

#### 4) Logística:

##### a. Fluxo rodoviário:

- i. Entorno das bases operacionais bastante impactado.
- ii. Circulação normal na BR 101, sendo utilizada como contingência para o abastecimento do RS.
- iii. Nota de aviso da PRF: diversos pontos com interrupção parcial ou total nas estradas estaduais e federais.

##### b. Fluxo ferroviário: interrompido

##### c. Fluxo de biocombustíveis (etanol e biodiesel): fortemente impactados rodo e ferro

#### IBP:

- Integridade de Pessoas: relatos de dificuldade de deslocamento e acesso dos funcionários e prestadores de serviço das associadas.
- Postos de Combustíveis: os postos impactados que precisarem de suporte deverão entrar em contato com área comercial de seus fornecedores.

#### Info PRF (01/05/2024):

PRF				
BLOQUEIOS DE RODOVIAS FEDERAIS NO RS				
Atualização 20h30				
BR	KM	Município	Situação	Amplitude
116	93	Campestre da Serra	Água sobre a ponte do rio das Antas.	Total
116	128	São Marcos	Queda de barreira.	Total
116	134	Cxias do Sul	Queda de barreira.	Total
116	162	Caxias do Sul	Queda de barreira.	Total
116	167	Caxias do Sul	Queda de barreira.	Total
116	170	Caxias do Sul	Queda de barreira.	Total
116	191	Picada Café	Queda de barreira.	Total
116	181	Nova Petrópolis	Devido às chuvas torrenciais das últimas 24 horas, a equipe de obras optou por bloquear a rodovia BR-116 em ambos os sentidos, sem previsão de normalização.	Total
153	412	Cachoeira do Sul	Ponte do Fandango - início às 17h	Total
158	293	Itaara	Bloqueio no trevo para evitar acesso a área de risco	Total
158	306	Itaara	Desmoronamento de talude	Parcial
158	312 - 321	Itaara - Santa Maria	Trecho instável com risco de queda de barreira. Sem rotas alternativas pra chegar em Santa Maria vindo da BR 158 norte.	Total
287	308	São Pedro do Sul	Trecho de alto risco	Total
290	132	Eldorado do Sul	Bloqueio total em Eldorado do Sul após rompimento de galeria pluvial. Sem previsão de liberação.	Total
386	249 - 342	Soledade - Lajeado	A CCR ViaSul informa que, visando garantir a segurança dos motoristas que utilizam a BR-386/RS, bloqueou totalmente o tráfego de veículos, em ambos os sentidos, entre o km 342 (acesso a Conventos), em Lajeado, e o km 249 (interseção com a ERS-332), em Soledade, numa extensão de 93 quilômetros.	Total
386	354	Estrela	Água na pista, cheia do rio na ponte.	Total
392	340	Santa Maria	Água sobre a pista.	Total
392	345	Santa Maria	Risco de queda de antena	Total
392	292	São Sepé	Água sobre a pista.	Total
470	232	Carlos Barbosa	Queda de barreira.	Total
470	242	Barão	Queda de barreira.	Total
470	190	Veranópolis	Queda de barreira.	Total
470	192	Veranópolis	Queda de barreira.	Total
470	201	Bento Gonçalves	Desmoronamentos de pista entre o 201 e o 194.	Total