

Ministério do Trabalho e Emprego - MTE

Diagnóstico da Fiscalização da NR 13



Engarrafadoras de GLP

Objetivo

- Efetuar um diagnóstico preliminar da aplicação da Norma Regulamentadora n.º 13 do MTE pelas empresas do setor de engarrafamento de GLP
- Diagnóstico feito através de inspeções nos Estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo

Método de fiscalização

- Aplicação de listagem de verificação dos principais itens/elementos da NR-13
- Entrevista com SESMT, técnicos, RH
- Verificação “in loco” dos vasos de pressão
- Procedimento adotado foi o mesmo em todas as empresas

Diagnóstico

- Empresas localizadas em pólos petroquímicos ou próximas a produtores de GLP
- Vasos de Pressão categoria I , II e III
- Capacidade de armazenamento variada

Problemas

No estabelecimento:

- Inexistência de controle da relação de vasos existentes, por categoria
- Ausência de projeto de instalação
- Falta de Prontuário dos vasos de pressão
- Livro de Registro de Segurança utilizado somente para registro da inspeção

Problemas

- Alguns vasos de pressão com inspeção em atraso
- Problemas na qualidade do relatório, tais como ausência de descrição dos procedimentos e testes (uso de check-list), troca constante do PH, diferentes abordagens na inspeção dos equipamentos

Problemas

- Relatório de inspeção de segurança de vasos sem recomendações
- Não cumprimento das recomendações ou ausência de registro do cumprimento
- ART sem comprovação de recolhimento de taxa
- Falta de manual de operação ou similar

Problemas

- Não há comprovação de calibração dos instrumentos e controles dos vasos de pressão
- Ausência de treinamento para os operadores
- Sem programação de reciclagem para operadores
- Não há livre acesso de documentação da NR-13 aos operadores e cipeiros

Problemas

- Manutenção com caráter corretivo e não preventivo e preditivo
- Ausência de procedimentos de manutenção
- Diferenças significantes na implementação da NR 13 entre as empresas
- Dificuldades de integração entre o SESMT, RH das empresas e o setor responsável pelos equipamentos

Problemas

Nos Clientes

- Documentação não está disponível (às vezes somente o relatório de inspeção)
- Não realização de inspeção de segurança (aluguel, comodato) ou em atraso
- Ausência de livro de registro ou outro sistema de anotações

Problemas

Nos Clientes

- Sem operadores de vasos de categoria I e II
- Inexistência de projeto de instalação

Resultado da fiscalização

- Termo de Notificação
- Auto de Infração, quando do não cumprimento da notificação
- Interdição
- Encaminhamento ao MPT

Encaminhamentos futuros

- Continuidade das fiscalizações
- Articulação com sindicatos de trabalhadores do Setor com relação a NR 13
- Reunião coletiva (regionais ou nacionais) com empresas para “padronizações”